

⏪ ⏩ ⏴ ⏵

List | Find | Logout

Messa

Operador:	Abraham Concepcion										
Fecha:	07/Sep/23										
Turno:	Noche										
Consumiendo barco #:	69										
Pila:	Sur										
U1 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - MPSA:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	0
U2 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - MPSA:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	0
Trail:	9/8/2023 3:52:34 AM by Abraham Concepcion // 9/8/2023 5:16:52 AM by Abraham Concepcion // 9/10/2023 3:00:59 AM by Victor Moran //										

Seguridad:

Sistema Contra Incendios :S/N
Sistema CO2 Reclaimer A :S/N
Sistema CO2 Reclaimer B :S/N
Termografia Pila Sur :
Termografia Pila Norte :

Ambiente:
-No hubo evento.

Operaciones:
-Llenado de los silos.

Operadores en Turno:
-Abraham Concepcion
-Pablo Muñoz
-Victorio Acosta

Niveles de Silos de Carbon (metros libres):

Inicio:Final:Estatus de pilas de carbon:

U1-A : 8.00U1-A : 6.60A norte:Completa

U1-B : 9.00U1-B : 5.00B sur:Consumiendo

U1-C : 8.00U1-C : 3.00

U1-D : F/SU1-D :

U2-A : 9.00U2-A : 2.50

U2-B : 9.00U2-B : 1.80

U2-C : F/SU2-C :

U2-D : 7.60U2-D : 1.50

Estatus de la Cancha de Carbon:
-No se reporta puntos caliente.

Equipos usado para la tranferencia de carbon:
Grupo Crusher Train:BGrupo Reclaimer Train:B

Equipos o instrumentos con falla durante la operacion:

Notas